

Mrocza, dnia 12.05.2020 r.

Tomasz Tarnolicki  
Radny Rady Miejskiej w Mroczy

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY  
E... Rady Miejskiej w Mroczy  
w... nęto dnia 15.05.2020  
Za... Nr RM.0003.8-2020

Do:  
Burmistrza  
Miasta i Gminy Mrocza  
za pośrednictwem:  
Przewodniczącego  
Rady Miejskiej w Mroczy

**Dotyczy:** wyjaśnienia stanu nowo wyremontowanego mostu w Orzelskim Młynie.

### Interpelacja

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) składam interpelację o wyjaśnienie stanu technicznego mostu w Orzelskim Młynie, nr JN1 01026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C, km 2+220.

W związku z ogłoszeniem z dnia 18.09.2019 r. zawarto umowę na wykonanie remontu mostów w Koziej Górze Krajeńskiej oraz Orzelskim Młynie w ramach zadania "Przebudowy, odbudowy mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku", zawarto umowę z wykonawcą z Więcborka. Zakres prac został przedstawiony między innymi w opisie przedmiotu zamówienia. Prace remontowe zostały zakończone i odebrane przez zamawiającego, Gminę Mrocza.

W opisie inwestycji zarówno w wypadku części I "Remont mostu w Koziej Górze Krajeńskiej, nr JN1 01026808 w ciągu drogi gminnej nr 090157C, km 0+370" jak i części II: "Remont mostu w Orzelskim Młynie, nr JN1 01026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C, km 2+220" wskazano na pokrycie powierzchni jezdnej przęsła mostów izolacyjno-nawierzchnią na bazie elastycznych żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości minimum 6 mm, oraz w przypadku mostu w Orzelskim Młynie zastosowanie podobnej nawierzchni na płytach żelbetowych (najazdowych) na bezpośrednich dojazdach. O ile na moście w Koziej Górze Krajeńskiej warstwa ta istnieje, choć jest wylana nierówno i z drobnymi brankami przy skrajach przęsła i nie oceniałem jej grubości. O tyle w Orzelskim Młynie przęsła mostu ani płyt dojazdowych nie pokryto jakąkolwiek warstwą żywicy. Zastanawia mnie również skuteczność uzupełniania podmyć wałów korpusów podpór mostu w Orzelskim Młynie betonem. Na wale tym bezpośrednio przy jego skraju rosną drzewa, których korzenie z tego, co pamiętam były widoczne na podmyciach. Uzupełnienie podmyć betonem bez usunięcia drzew spowoduje w najbliższych latach rozsądzenie uzupełnienia, przez korzenie rosnących drzew.

Mając na uwadze powyższe proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz powzięcie odpowiednich kroków zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Z poważaniem

  
Tomasz Tarnolicki