MROCZA , 04.02.2022r.

Jarosław ODROBIŃSKI
Przewodniczący RM w Mroczy

Rady Miejskiej w Mroczy
Dnia 04.02.2022
Nr RM.0003.1.2022

Pan Waldemar CHUDZIK
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Mrocza

INTERPELACJA – ZAPYTANIE (*)

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) składam interpelację – zapytanie (*) w n/w sprawach:

1) Usunięcia powstałego nowego pęknięcia nawierzchni wylanej masy bitumicznej w poprzek ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Drzewianowską w kierunku ronda Bydgoskiego;
2) Dodatkowego oznakowania odblaskami zjazdu z obwodnicy Mroczy w ul. Łąkową, wykorzystując przy tym zamontowane barierki ochronne. W sytuacji silnej mgły widoczność tego zjazdu jest bardzo ograniczona, niemalże zerowa;
3) Usunięcia (usterek) zagłębień powstałych w nawierzchni ulic bezpośrednio przy krawężniku chodników przy budynku **ul. Kościuszki nr 27** (problem ten zgłaszałem podczas obrad XIIV sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28.01.br., budynku przy **ul. 5 Stycznia nr 5** oraz przy **ul. Drzewianowskiej nr 3** (wjeździe do posesji) w Mroczy. Powstające po opadach deszczu i śniegu zastoiska wody powodują oblewanie ścian tych budynków i ich elewacji, co z kolei jest następstwem wilgoci na ścianach oraz oblewanie Przechodniów korzystających z chodnika;
4) Usunięcia („usterek") zagłębień powstałych w nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej **ul. Kościuszki** w Mroczy (wjeździe do posesji **nr 45**), jak również chodnik po drugiej stronie ulicy naprzeciw posesji i budynku o **nr 45** a przed budynkiem i posesją **nr 56** (idąc w kierunku na przystanek autobusowy przy nowo powstałym markecie). Powstały w tych miejsca zagłębienia zapadają się, tworzą się dziury. Ogólnie sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych korzystających z w/w chodnika i pojazdów wjeżdżających na działkę i opuszczających ją. **Z tą „usterką" przy ul. Kościuszki 45 zwracałem się do Pana także w zapytaniu złożonym w dniu 27.09.2021r.**;

5) Usunięcia pęknięć w masie asfaltowej ścieżki rowerowej przy ul. Nakielskiej w Mroczy na wysokości domu i zabudowań gospodarskich jednego z mieszkańców - rolników, usytuowanych pomiędzy ul. Akacjową a myjnią samochodową. **Z tą „usterką" zwracałem się do Pana w zapytaniu złożonym w dniu 27.09.2021r.**;

6) Dokonania regulacji znaków pionowych znajdujących się przy **rondzie Nakielskim** oraz łączącej się z rondem **ul. Nakielskiej w Mroczy**. Ostatnio pojawiające się niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr) spowodowały ich przesunięcia (obrócenia) na zamontowanych słupkach w pozycję niezgodną z obowiązującymi przepisami i przede wszystkim trudną do ich odczytu. Są to m.in. znaki informujące o przejściu dla pieszych, kierunkowskaz ze wskazaniem jazdy do Centrum Mroczy, znak informujący o zakazie wjazdu pojazdów powyżej 7 ton, znaki informujące o ruchu na rondzie, drodze z pierwszeństwem jazdy i.t.p.

Mając na względzie powyższe zgłoszenia, prośby mieszkańców, jak również i moje własne obserwacje oraz spostrzeżenia z wizji lokalnej proszę o udzielenie konkretnych odpowiedzi obejmujących również przybliżone terminy realizacji powstałych niedogodności. Wszystkie te zgłoszone w/w/ uwagi, propozycje mają na celu podniesienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, które jest najważniejsze w naszym życiu. I właśnie o to bezpieczeństwo musimy wszyscy się troszczyć. Jednocześnie pragnę dodać , iż służę pomocą w kwestii wskazania konkretnej lokalizacji tych zgłaszanych usterek.

.....
podpis radnego

* - niepotrzebne skreślić