



URZĄD MIASTA i GMINY w MROCZY
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (52) 3867410, Fax. (52) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl

RO.0003.19.2021

Mrocza, dnia 29 października 2021 r.

Pan Jarosław Odrobiński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mroczy

URZĄD MIASTA i GMINY w MROCZY
Prezesa Rady Miejskiej w Mroczy
wzłynęło dnia 03.11.2021
Załącznik Nr RM.0003.19.2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 października 2021 r. (wpływ 22.10.2021 r.) poniżej udzielam wyjaśnień, a mianowicie:

Ad. 1.

W związku ze zdarzeniem drogowym na rondzie Więcborskim w dniu 21.09.2021 r. informuję, że fakt ten został zgłoszony do zarządcy drogi DW 241 - ZDW Rejon Tuchola. Znaki zostały powtórnie zamontowane w ciągu kilku dni, natomiast jedna duża tablica kierunkowa E – 1 została zamówiona przez zarządcę i zostanie zamontowana po zrealizowaniu zamówienia.

Uszkodzona lampa została zabezpieczona przez firmę energetyczną (ściągnięto oprawę oraz odłączono zasilanie). Wystąpiono do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią w celu ustalenia sprawcy kolizji. Obecnie przygotowwany jest wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, po otrzymaniu odszkodowania zostanie zlecona naprawa słupa oświetleniowego.

Ad. 2

Znak B – 20 został zamówiony i zostanie zamontowany po jego dostarczeniu.

W załączeniu kserokopia korespondencji elektronicznej.

Ad.3.

Lokalizacja barierek ochronnych we wskazanym miejscu nie jest możliwa ze względu na brak możliwości zachowania normatywnych szerokości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.



URZĄD MIASTA i GMINY w MROCZY
89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. (52) 3867410, Fax. (52) 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl

Ww. rozporządzenie (§ 129 ust.3) warunkuje stosowanie barier ochronnych w odpowiedniej odległości od krawędzi pasa ruchu, które w danej lokalizacji nie może być spełnione. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dopuszcza się odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery ochronnej nie mniejszą niż 0,5m: od krawędzi pasa ruchu – jeżeli na krawędzi pasa ruchu znajduje się krawężnik o wysokości co najmniej 0,12 m. Powyższy przepis należy interpretować łącznie z § 44 ust. 2 – „szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m”.

Ze względu na fakt, że istniejący chodnik jest zlokalizowany w ścisłej zabudowie miejskiej ugruntowanej warunkami historycznymi i użytkowymi, zamontowanie barierek ochronnych i tym samym kolejne ograniczenie zastanej przestrzeni uniemożliwiłoby całkowicie korzystanie z tego ciągu pieszego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudzik

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) RO aa.

Zestawienie znaków do zamówienia nr RO.2600.310.2021 z dnia 15 października 2021 r.

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1.	Słupek ocynk 4,5 m, ścianka 2,5 mm	5	180,00	221,40	1 107,00
2.	Uchwyt pojedynczy ze śrubami	30	8,00	9,84	295,20
3.	Uchwyt podwójny ze śrubami	30	20,00	24,60	738,00
4.	Znak B 33 „30” (mały, I generacji)	4	90,00	110,70	442,80
5.	Znak B 20 „STOP” (mały, I generacji)	1	105,00	129,15	129,15
SUMA					2 712,15

POLIMPEKTOR
ul. Miłkowska 100g
Agieszka [signature]